



R330のUSBドライバーインストール方法

2021/03/23

R330をUSBケーブルでPCに接続したときに、下図のように「ほかのデバイス」カテゴリの「Virtual COM Port」が生成されてCOMポートとして認識されない場合、ドライバーのインストールが必要です。




1. あらかじめR330用USBドライバーの入ったフォルダーを展開しておきます。
2. 「Virtual COM Port」をダブルクリックしてドライバータブを選択し、「ドライバーの更新」をクリックします。




3. 「コンピューターを参照してドライバーを検索」をクリックします。




4. 「コンピューター上の利用可能なドライバーの一覧から選択します」を選択して、「次へ」をクリックします。




5. 「すべてのデバイスを表示」のまま「次へ」をクリックします。



6. 「ディスク使用」をクリックします。



7. 「参照」をクリックして、R330用USBドライバーフォルダーの hemicdcacm.inf を選択します。



8. 「GNSS RCVR」を選択して「次へ」をクリックします。



9. 警告が出ますが続行してください。ドライバーが正常にインストールされます。



10. USBケーブルを一旦抜いてから再度PCに挿します。これでCOMポートとして認識されます。